hansgrohe

AR تعليمات التجميع

EN Assembly instructions



Rebris S 80
72510005



Rebris S 110
72517005



Rebris E 80
72550005



Rebris E 110
72557005

EN 1717 | EN 806 | DIN 1988

P	max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
T	max. 60 °C	< 50 °C	
V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3,5 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 4 l/min		










2
Ø 35 +2 -1 mm
Ø 35 +2 -1 mm
#98996000


3
> 4 mm
< 4 mm


4
max. 30 mm
1.
2.


5
(7 Nm)

6


7
Ø 70


8
9 mm
19 mm
(4 Nm)



www.hansgrohe.com/search



*www.hansgrohe.com/warranty

FAQ

Troubleshooting







hansgrohe
Hansgrohe SE · Klaus-Grohe-Str. 5 - 9 · D-77761 Schiltach · T: +49 (0) 78 36/51-1282 · F: +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

05/2024
9.08501.71