

Tooteohutuse hoiatus

See hoiatus puudutab HANSGROHE RAINMAKER SELECT OVERHEAD SHOWER 460 1, 2 ja 3jet / 580 3jet valge turvaklaasiga mudeleid, mis on toodetud enne 1. juulit 2022 ja musta turvaklaasiga mudeleid, mis on toodetud enne 1. novembrit 2022

Mai 2025



MILLES SEISNEB OHUTUSPROBLEEM?

Kui toodet korralikult ei puhastata, võivad üladuši düüsid lubjakivi tõttu ummistuda.

Lubjakiviga ummistunud düüsid ei lase vett läbi. Kui kõik või peaaegu kõik düüsid on lubjakivi tõttu ummistunud, tekitab vesi üladuši detailidesse liigselt rõhku. See võib põhjustada kasseti ja (turva)klaasi deformatsiooni ning selle tagajärjel võib (turva)klaas puruneda. (Turva)klaas on kaetud turvakilega. Turvakile ei pruugi siiski täielikult takistada (turva)klaasi purunenud tükide kasutajale peale kukkumist.

Turvaklaasi tüki kukkumine võib purunemise ajal üladuši all asuvale kasutajale kukkudes löikehaavu põhjustada.

Pange tähele, et kui Hansgrohe Rainmaker Select üladušši on puhastatud hooldusjuhiste kohaselt, siis on selle kasutamine ohutu. Hansgrohe Rainmaker Select üladušš on ohutu toode. Ohutusprobleem on põhjustatud ebaõigest hooldusest/puhastusest.

MIDA TEHA?

Puhastage ja eemaldage düüsidesse kogunenud lubjakivi regulaarselt. Kui lubjakivi ei eemaldata, võib see põhjustada klaasi purunemist ja sisselõigete ohtu.

Kui düüsid on korralikult puhastatud, ei kogune düüsidesse lubjakivi ning seetõttu ei ole ka (turva)klaasi purunemise ohtu. Lubjarohketes piirkondades tuleb dušitsikut regulaarselt puhastada, et vältida lubjakivi kogunemist düüsidesse.

Puhastusjuhised leiate aadressilt:

<https://www.hansgrohe.com/bath/guide/care-and-service/care-tips-for-showers>

https://spares.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16_hrgi0079_pdf.pdf


Kui teie üladuši klaaspaneelil on pragusid või purunemisi jälgi, lõpetage kohe duši kasutamine ja võtke ühendust Hansgrohega aadressil productinfo@hansgrohe.com või www.hansgrohe.com/contact-us.

C. MIS TOOTED ON OHUTUSPROBLEEMIGA SEOTUD?

Ainult Hansgrohe Rainmaker Select Overhead Shower duššide mudelid 460 1, 2 ja 3jet ning 580 3jet, mille valge (turva)klaas on toodetud enne 1. juulit 2022 ja must (turva)klaas, mis on toodetud enne 1. novembrit 2022.

Mudeli nimi	Seerianumber		Tootmiskuupäev
	Valge paneel	Must paneel	
Rainmaker Select Overhead Shower duši mudelid 460 1, 2 ja 3jet	2400240x	2400260x	Valge (turva)klaasiga (xxxxx40x) tooted, mis on toodetud enne 1. juulit 2022, ja musta (turva)klaasiga (xxxxx60x) tooted, mis on toodetud enne 1. novembrit 2022
	2400340x	2400360x	
	2400440x	2400460x	
	2400540x	2400560x	
	2400640x	2400660x	
	2400740x	2400760x	
	2401240x	2401260x	
	2401340x	2401360x	
	2401440x	2401460x	
	2401540x	2401560x	
	2401640x	2401660x	
	2401740x	2401760x	
	2702840x	2702860x	
	2702940x	2702960x	
	2710640x	2710660x	
	2710940x	2710960x	
Rainmaker Select Overhead Shower duši mudel 580 3jet	2400140x	2400160x	
	2401140x	2401160x	

Seerianumbri ja tootmiskuupäeva leiате üladuši peal olevalt kleebiselt:



Ülaltoodud näites on tootmiskuupäev 28215. Tootmiskuupäeva kaks viimast numbrit tähistavad aastat ja esimesed tööstuse päeva sellel aastal, mil toode toodeti.

Esitatud näites on tootmiskuupäev 282 päev 2015. aastal (st 9. oktoober 2015).

Tooteohutusega seotud tooted on toodetud enne 18222 (valge) või 30522 (must).

Nagu öeldud, võite jätkata ohutusprobleemiga seotud toodete kasutamist, kuid peate neid regulaarselt vastavalt juhiste puhastama, et vältida lubjakivi kogunemist düüside sisse.

Ja isegi kui see ohutusteadanne teie toodet ei puuduta, puhastage oma Hansgrohe toodet alati vastavalt hooldusjuhiste.