

Produktsikkerhedsadvarsel

Denne meddelelse vedrører HANSGROHE RAINMAKER SELECT OVERHEAD SHOWER 460 1, 2 og 3jet / 580 3jet med hvid sikkerhedsglasrude produceret før 1. juli 2022 og med sort sikkerhedsglasplan produceret før 1. november 2022.

Maj 2025



HVAD ER SIKKERHEDSPROBLEMET?

Hvis hovedbruserens dyser ikke rengøres ordentligt, kan de blive tilstoppet af kalk.

En dyse, der er tilstoppet med kalk, lader ikke vandet passere. Når alle eller stort set alle dyser er tilstoppet med kalk, opbygger vandet tryk i hovedbruserens patron. Dette kan føre til en deformation af patronen og (sikkerheds)glasruden og som følge heraf til, at (sikkerheds)glasruden går i stykker. (sikkerheds)glasruden er dækket af en sikkerhedsfilm. Det er dog ikke sikkert, at sikkerhedsfilmen helt forhindrer, at de ødelagte stykker af (sikkerheds)ruden falder ned på brugerne.

Hvis et stykke sikkerhedsglas falder ned, kan det forårsage snitsår på den bruger, der befinder sig under hovedbruseren på det tidspunkt, hvor det går i stykker.

Bemærk, at der ikke er noget sikkerhedsproblem, hvis Hansgrohe Rainmaker Select hovedbruseren rengøres i henhold til vedligeholdelsesinstruktionerne. Hansgrohe Rainmaker Select hovedbruser er et sikkert produkt. Sikkerhedsproblemet er forårsaget af forkert vedligeholdelse/rengøring.

HVAD GØR MAN?

Rengør og fjern regelmæssigt kalkaflejringer i dyserne. Hvis kalkaflejringerne ikke fjernes, kan glasset gå i stykker, og man risikerer at skære sig.

Hvis dyserne rengøres korrekt, er der ingen kalkaflejringer i dyserne og ingen risiko for, at (sikkerheds)glasset går i stykker. I geografiske områder, hvor vandet indeholder mere kalk, skal brusehovedet rengøres mere regelmæssigt for at undgå, at der opbygges kalk i dyserne.

Rengøringsvejledning kan findes på:

<https://www.hansgrohe.com/bath/guide/care-and-service/care-tips-for-showers>

https://spares.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16_hrgi0079_pdf.pdf


Hvis glaseruden på din hovedbruser viser revner eller tegn på brud, skal du straks stoppe med at bruge bruseren og kontakte Hansgrohe på tlf. productinfo@hansgrohe.com eller www.hansgrohe.com/contact-us.

C. HVILKE PRODUKT ER BERØRT?

Kun Hansgrohe Rainmaker Select hovedbruser modellerne 460 1, 2 og 3jet og 580 3jet, med en hvid (sikkerheds) rude produceret før 1. juli 2022 og med en sort (sikkerheds) rude produceret før 1. november 2022, er berørt.

Modelnavn	Serienr.		Produktionsdato
	Hvid rude	Sort rude	
Rainmaker Select Hovedbruser model 460 1, 2 og 3jet	2400240x	2400260x	Produceret med en hvid (sikkerheds) rude (xxxxx40x) produceret før 1. juli 2022 og med en sort (sikkerheds) rude (xxxxx60x) før 1. november 2022
	2400340x	2400360x	
	2400440x	2400460x	
	2400540x	2400560x	
	2400640x	2400660x	
	2400740x	2400760x	
	2401240x	2401260x	
	2401340x	2401360x	
	2401440x	2401460x	
	2401540x	2401560x	
	2401640x	2401660x	
	2401740x	2401760x	
	2702840x	2702860x	
	2702940x	2702960x	
	2710640x	2710660x	
	2710940x	2710960x	
Rainmaker Select Hovedbruser model 580 3jet	2400140x	2400160x	
	2401140x	2401160x	

Serienummeret og produktionsdatoen kan findes på et klistermærke på toppen af hovedbruseren:



I ovenstående eksempel er produktionsdatoen 28215. De sidste to tal i produktionsdatoen angiver året, og de første tal angiver den industridag i det år, hvor produktet blev produceret.

I det angivne eksempel er produktionsdatoen 282dag i året 2015 (dvs. 9. oktober 2015).

Berørte produkter er produceret før 18222 (hvid) eller 30522 (sort).

Som sagt kan du fortsætte med at bruge de berørte produkter, men du skal rengøre dem regelmæssigt i henhold til anvisningerne for at undgå kalkaflejringer i og på dyserne.

Og selv om dit produkt ikke er omfattet af denne sikkerhedsmeddelelse, skal du altid rengøre din Hansgrohe i henhold til vedligeholdelsesvejledningen.