

Produktsikkerhetsadvarsel

**Denne merknaden gjelder HANSGROHE RAINMAKER SELECT
HODEDUSJ 460 1, 2 og 3jet / 580 3jet med hvit sikkerhetsglassrute
produsert før 1. juli 2022 og med svart sikkerhetsglassrute
produsert før 1. november 2022**

Mai 2025



HVA ER SIKKERHETSPROBLEMET?

Hvis det ikke rengjøres ordentlig, kan dysene til hodedusjen bli tette med kalk.

En dyse som er tett med kalk slipper ikke vann gjennom. Når alle eller praktisk talt alle dyser er tette med kalk, bygger vannet opp trykk i termostatelementet til hodedusjen. Dette kan føre til en deformasjon av termostatelementet og (sikkerhets-) glassruten, og kan som en konsekvens føre til brudd på (sikkerhets-) glassruten. (sikkerhets-) glassruten er dekket med en sikkerhetsfilm. Det kan imidlertid hende at sikkerhetsfilmen ikke helt forhindrer at de knuste delene av (sikkerhets-) glassruten faller ned på brukerne.

Fall av et stykke sikkerhetsglass kan forårsake et kutt på brukeren som befinner seg under hodedusjen når bruddet skjer.

Merk at det ikke er noe sikkerhetsproblem så lenge Hansgrohe Rainmaker Select hodedusj rengjøres i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene. Hansgrohe Rainmaker Select hodedusj er et trygt produkt. Sikkerhetsproblemet er forårsaket av feil vedlikehold/rengjøring.

HVA SKAL JEG GJØRE?

Rengjør regelmessig og fjern kalkoppbygning i dysene. Unnlattelse av å fjerne kalkoppbygningen kan føre til glassbrudd og risiko for kutt.

Hvis dysene rengjøres ordentlig, er det ingen kalkoppbygging i dysene og ingen fare for brudd på (sikkerhets-) glassruten. I geografiske områder der vannet inneholder mer kalk, må dusjhodet rengjøres mer regelmessig for å unngå at det samler seg kalk i dysene.

Rengjøringsinstruksjoner finner du på:

<https://www.hansgrohe.com/bath/guide/care-and-service/care-tips-for-showers>

https://spares.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16_hrgi0079_pdf.pdf


Hvis glassruten på hodedusjen din viser sprekker eller tegn på brudd, slutt umiddelbart å bruke dusjen, og kontakt Hansgrohe på productinfo@hansgrohe.com eller www.hansgrohe.com/contact-us.

C. HVILKE PRODUKT ER BERØRT?

Bare Hansgrohe Rainmaker Select Hodedusj-modellene 460 1, 2 og 3jet og 580 3jet, med hvit (sikkerhets-) glassrute produsert før 1. juli 2022 og med svart (sikkerhets-) glassrute produsert før 1. november 2022, er berørt.

Modellnavn	Serienr.		Produksjonsdato
	Hvit glassrute	Svart glassrute	
Rainmaker Select Hodedusj modell 460 1, 2 og 3jet	2400240x	2400260x	Produsert med en hvit (sikkerhets-) glassrute (xxxxx40x) produsert før 1. juli 2022 og med en svart (sikkerhets-) glassrute (xxxxx60x) før 1. november 2022
	2400340x	2400360x	
	2400440x	2400460x	
	2400540x	2400560x	
	2400640x	2400660x	
	2400740x	2400760x	
	2401240x	2401260x	
	2401340x	2401360x	
	2401440x	2401460x	
	2401540x	2401560x	
	2401640x	2401660x	
	2401740x	2401760x	
	2702840x	2702860x	
	2702940x	2702960x	
	2710640x	2710660x	
	2710940x	2710960x	
Rainmaker Select Hodedusj modell 580 3jet	2400140x	2400160x	
	2401140x	2401160x	

Serienummeret og produksjonsdatoen finner du på et klistremerke på toppen av hodedusjen:



I eksemplet ovenfor er produksjonsdatoen 28215. De to siste tallene på produksjonsdatoen angir året og de første tallene angir dagen i det året produktet ble produsert.

I eksemplet er produksjonsdatoen den 282 dagen i år 2015 (dvs. 9. oktober 2015).

Berørte produkter er produsert før 18222 (hvit) eller 30522 (svart).

Som nevnt kan du fortsette å bruke berørte produkter, men du må rengjøre dem regelmessig i henhold til instruksjonene, for å unngå kalkoppbygging i og på dysene.

Og selv om produktet ditt ikke er berørt av denne sikkerhetsmeldingen, må du alltid rengjøre Hansgrohe i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene.